

Anlage: Bildaufnahmen gefährdeter Großblöcke der Zentralstelle für Ingenieurbauwerke und Georisiken vom 13.12.2017




Abb. 1: schiefstehender Felsturm mit aufgelockertem Fußbereich, Foto: 13.12.2017



Abb. 2: Felsnase mit schrägem und brüchigem Auflagerbereich, Foto: 13.12.2017



Abb. 3: Felssturm mit schrägem und brüchigem, zum Teil unterhöhlten Auflager, Foto: 13.12.2017



Abb. 4: beinahe vollständig vom Muttergestein getrennte Felskugel, die lediglich durch ein brüchiges Auflager noch vor Ort gehalten wird, Foto: 13.12.2017