



Anlage: Bildaufnahmen gefährdeter Großblöcke der Zentralstelle für Ingenieurbauwerke und Georisiken vom 13.12.2017



**Abb. 1:** schiefstehender Felsturm mit aufgelockertem Fußbereich, Foto: 13.12.2017



**Abb. 2:** Felsnase mit schrägem und brüchigem Auflagerbereich, Foto: 13.12.2017



**Abb. 3:** Felssturm mit schrägem und brüchigem, zum Teil unterhöhlten Auflager, Foto: 13.12.2017



**Abb. 4:** beinahe vollständig vom Muttergestein getrennte Felskugel, die lediglich durch ein brüchiges Auflager noch vor Ort gehalten wird, Foto: 13.12.2017